

9w/12w cycle computer

1. MAIN UNIT SETUP

1-1. All Clear → **1-2. Unit Selection** → **1-3. Circumference Setting** → **1-4. Clock Setting** → **1-5. ODO Setting** → **1-6. TRT Setting (12w Only)** → **1-7. TCAL Setting (12w Only)** → **End Setting**

7. FUNCTION SCREEN

9w: CLK → DST → RTM → AVG → MAX → ODO → SCAN
12w: CLK → DST → RTM → AVG → MAX → CAL → ODO → TRT → SCAN

8. Date setting mode → **9. Date reset**

10. POWER AUTO ON/OFF

11. Battery change

a. Wheel Circumference

b. Popular Tires Circumference Reference Table

Tire Size	Circumference Number	Tire Size	Circumference Number
18 Inch	1436 mm	700C Tubular	2117
20 Inch	1596 mm	700x20C	2092
22 Inch	1759 mm	700x23C	2112
24x1.75	1888 mm	700x25C	2124
24 Inch	1916 mm	700x28C	2136
24x1 3/8	1942 mm	700x32C	2155
26x1.40	1995 mm	700x35C	2164
26x1.50	2030 mm	700x38C	2174
26x1.75	2045 mm	27.5 Inch	2193
26x1.95	2099 mm	28 Inch (700B)	2234
28x2.1	2133 mm	28.6 Inch	2281

(●): Current Speed 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
The current speed is always displayed on the upper set when riding. It displays current speed up to 199.9 km/h or 120.0 mile/h (for wheel diameters over 24 inches).

DST: Trip Distance 0-999.99 km/mile +/- 0.1%
The DST function accumulates the distance data from the last RESET operation as long as the bike is being ridden.

ODO: Odometer 0-9999.99 km/mile +/- 0.1%
The ODO accumulates total distance as long as the bicycle is running, the ODO data can be cleared by the All Clear operation only.

12HR or 24HR Clock 1H:00M-00S-12H:59M:59S 0H:00M-00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
It can display the current time either in 12HR or 24HR clock.

Auto SCAN
1. Auto-Scanning Display Mode.
Press the MODE button (M) till the (A) symbol is displayed. The computer will change the display modes in a loop sequence automatically every 5 seconds.
2. Fixed Display Mode.
Press the MODE button (M) to turn off the (A) symbol and select a desired display mode; the computer will stop the auto-scanning display operation.

AVG: Average Speed 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
1. It is calculated from the DST divided by the RTM. The average data counted is from the last RESET to current point.
2. It will display "0.0" when RTM is less than 4 seconds.
3. It is updated about one second when RTM is over 4 seconds.

MAX: Maximum Speed 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
It shows the highest speed from the last RESET operation.

RTM: Riding Time 0H:00M-00S-99H:59M:59S +/- 0.003%
The RTM totals the riding time from the last RESET operation.

CAL: Calorie mode 0-9999.99 kcal
It shows the calories consumption of all your exercise time.

TCAL: Total Calorie consumption 0-9999.99 kcal
The TCAL cumulates the total Calorie consumption as long as the bike is running.

TRT: Total Riding Time 00H:00M-9999H:59M +/- 0.003%
The TRT totals the riding time from the last ALL CLEAR operation.

Speed Pacer
It flashes the speed pacer arrow while the current speed is higher than the average speed and the down arrow flickers conversely.

***Remark: All data will be updated about one second.**

MAIN UNIT SETUP (Fig. 1)

INITIATE THE COMPUTER (ALL CLEAR) (Fig. 1-1)

1. A battery is already loaded in the main unit when purchased.
2. Hold down the MODE button (M) and SET button (S) simultaneously for more than 3 seconds to initiate the computer and clear all data.
3. The LCD segments will be tested automatically after the unit is initiated.
4. Press MODE button (M) to stop LCD test, then the flickering "KM/H".

IMPORTANT: Be sure to initiate the computer before it is used, otherwise the computer may run errors.

UNIT SELECTION (Fig. 1-2)

Press MODE button (M) to choose KM/H or M/H. Then press the SET button (S) to store selection.

WHEEL CIRCUMFERENCE (Fig. 1-3)

1. Roll the wheel until the valve stem at its lowest point close to the ground, then mark this first point on the ground. (Fig. a)
2. Get on the bike and have a helper push you until the valve stem returns to its lowest point. Mark the second point on the ground. (Sitting on the bike achieves a more accurate reading since the weight of the rider slightly changes the wheel circumference.)
3. Measure the distance between the marks in millimeters. Enter this value set the wheel circumference. **Option: Get a suitable circumference value from the table. (Fig. b)**
4. Adjust the wheel circumference as the data setting process.
5. Unit will change to the normal operation after this circumference setting.

CLOCK SETTING (Fig. 1-4)

1. Press the SET button (S) to enter the clock adjusting screen to setting the clock.
2. A quick press of the MODE button (M) to select 12HR or 24HR.
3. Adjust the clock data as the data setting procedures.

ODO, TRT AND TCAL DATA SETTING (Fig. 1-5, 1-6, 1-7)(12w Only)

The function is designed to re-key in former data of ODO, TRT and TCAL when battery is replaced. A new user does not need to set this data. Each press of the SET button (S) skips one setting data process.

BUTTON AND OPERATIONS

MODE BUTTON (M) (Fig. 7)
Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to another.

SET BUTTON (S) (Fig. 8)
1. Press this button to get in the setting screens when you want to reset the bike computer, or the current time of the CLK.

2. Each press of the SET button (S) skips one setting data process.
3. Hold down this button 2 seconds to get out the setting

RESET OPERATION (Fig. 9)

1. Hold down the MODE button (M) till the LCD digit is blanked, then release it. The computer will reset AVG, DST, RTM, MAX and CAL data from stored values to zero.
2. It cannot reset ODO, CLK, TRT, TCAL.

AUTOMATIC START/STOP

The computer will automatically begin counting data upon riding and stop counting data when riding is stopped. The flickering symbol "P" indicates that the computer is at start status.

POWER AUTO ON/OFF (Fig. 10)

To preserve battery, this computer will automatically switch off and just displays the CLK data when it has not been used for about 15 minutes. The power will be turned on automatically by riding the bike or by pressing the button (M).

*If the computer is not used for more than 15 minutes but less than 48 hours, it will be automatically turned on in 30 seconds after it is used again. If the computer enters the power-saving mode for more than 48 hours, it will be automatically turned on in 2 minutes after it is used again.

LOW BATTERY INDICATOR

1. The symbol "P" will appear to indicate the battery is nearly exhausted.
2. Replace battery with a new one within a few days after the symbol was appeared, otherwise the stored data may be lost when the battery voltage is too low.

BATTERY CHANGE (Fig. 11)

1. All data will be cleared when battery is replaced.
2. This computer allows you to re-key in data of ODO, TRT and TCAL which you have had rode after replacing battery.
3. Keep record the ODO, TRT and TCAL data before you remove the old battery.
4. Replace with a new CR2032 battery in the compartment on the back of the computer with the positive (+) pole toward the battery cap.
5. Initiate the main unit again.

PRECAUTIONS

1. This computer can be used in the rain but should not be used under water.
2. Don't leave the main unit exposed to direct sunlight when not riding the bike.
3. Don't disassemble the main unit or it's accessories.
4. Check relative position and gap of sensor and magnet periodically.
5. Clean the contacts of the bracket and the bottom of the main unit periodically.

6. Don't use thinner, alcohol or benzene to clean the main unit or its accessories when they become dirty.
7. Remember to pay attention to the road while riding.

TROUBLE SHOOTING

Check the following before taking unit in for repairs.

Problem	Check Item	Remedy
Main unit No display	1. Is the battery dead? 2. Is there incorrect battery installation?	1. Replace the battery. 2. Be sure that the positive pole of the battery is facing the battery cap.
No current speed or incorrect data	1. Is it at the MAIN UNIT SETUP or another setting screen? 2. Are the relative positions and gap between sensor and magnet correct? 3. Is the circumference correct? 4. Is the sensing distance too long or the installation angle of the sensor incorrect? 5. Is the sensor battery nearly exhausted? 6. Is any strong interference source nearby?	1. Refer to the setting procedure and complete the adjustment. 2. Refer to installations and readjust position and gap correctly. 3. Refer to "Circumference Setting" and enter correct value. 4. Refer to installations to adjust distance or angle between the main unit and the sensor. 5. Replace with a new battery. 6. Move away from the source of interference.
Irregular display	Refer to the "Main Unit Setup" and initiate the computer again.	Refer to the "Main Unit Setup" and initiate the computer again.
LCD is black	Did you leave main unit under the direct sunlight when not riding the bike for a long period of time?	Place main unit in the shade to return to normal state. No adverse effect on data.
Display is slow	Is the temperature below 0°C (32°F)?	Unit will return to normal state when the temperature rises.

Sensor with Transmitter: No Contact Magnet sensor with Wireless Transmitter.
 Suitable Fork Size: 12mm to 50mm (0.5" to 2.0") Fork.
 Wireless Sensing Distance: 70cm between the transmitter and the main unit.
 Wheel Circumference Setting: 0mm - 3999mm (1mm increment)
 Operation Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
 Storage Temperature: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
 Main Unit Battery Power: 3V battery x 1 (CR2032), battery operating life is about 1 year. (Based on an average of 1.5 hours use per day)
 Dimensions and Weight Main Unit: 37.5 x 46.2 x 14 mm / 22.5g

(●): Velocità di corsa 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
La velocità di corsa viene sempre visualizzata nella parte alta del display. Esso indica la velocità di corsa fino ad un massimo di 199.9 KM/H o 120 Miglia/h (M/H) (per ruote con un diametro superiore a 24 pollici).

DST: Distanza del percorso 0-999.99 km/miglia +/- 0.1%
La funzione DST calcola la distanza dall'ultima operazione di RESET (azzeramento) fino a quando la bicicletta non si ferma.

ODO: Odometro 0-9999.99 km/miglia +/- 0.1%
La funzione ODO totalizza la distanza totale percorsa dalla bicicletta. Questi dati possono essere cancellati solo con la funzione ALL CLEAR (A.C.).

Orologio a 12 ore o 24 ore 1H:00M-00S-12H:59M:59S 0H:00M-00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
Visualizza l'ora esatta. Può essere impostato a 12 o 24 ore.

SCAN
1. Modalità di visualizzazione Scansione automatica
Premere il pulsante MODE (M) e il computer passerà automaticamente da una modalità di visualizzazione all'altra in sequenza chiusa ogni 5 secondi.
2. Modalità di visualizzazione fissa
Premere il pulsante MODE (M) per spegnere il simbolo (A) e selezionare la modalità di visualizzazione desiderata. Il computer interrompe la visualizzazione Scansione automatica.

AVG: Velocità media 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
1. La velocità media viene calcolata dividendo la DST (distanza del percorso) per RTM. La media viene quindi calcolata dall'ultima operazione di RESET (azzeramento) fino al punto attuale.
2. Quando RTM è inferiore a 4 secondi, verrà visualizzato "0.0".
3. Quando RTM è superiore a 4 secondi, la funzione viene aggiornata ogni secondo.

MAX: Velocità massima 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
La funzione MAX visualizza la velocità più elevata raggiunta dopo l'ultima operazione di RESET (azzeramento).

RTM: Durata del percorso 0H:00M-00S-99H:59M:59S +/- 0.003%
La funzione RTM calcola la durata del percorso dall'ultima operazione di RESET (azzeramento).

CAL: Consumo calorico 0-9999.99 kcal
Calcola le calorie bruciate durante tutto il corso dell'esercizio.

TCAL: Total calorie consumption 0-9999.99 kcal
Il TCAL cumula il consumo totale di calorie durante tutto il tempo di esercizio.

TRT: Tempo di marcia totale 00H:00M-9999H:59M +/- 0.003%
TRT totalizza il tempo di marcia dall'ultima operazione ALL CLEAR.

Indicatore di velocità
Mentre la bicicletta è in movimento, il simbolo "P" lampeggia se la velocità del momento è superiore alla velocità media mentre, al contrario, lampeggia il simbolo "D" se la velocità del momento è inferiore a quella media.

PREPARAZIONE DEL COMPUTER (Fig. 1)

AVVIO DEL COMPUTER (azzeramento) (Fig. 1-1)

1. Al momento dell'acquisto il computer è già dotato di una batteria.
2. Premere contemporaneamente il pulsante MODE (M) e SET (S) per oltre tre secondi per avviare il computer e cancellare tutti i dati.
3. Quando si avvia il computer, viene effettuata una scansione automatica dei segmenti del display a cristalli liquidi.
4. Premere il pulsante MODE (M) per interrompere la scansione. L'indicazione "KM/H" lampeggia.

SCelta DELL'UNITA' DI MISURA (Fig. 1-2)
Premere il pulsante MODE (M) per selezionare KM/H (chilometri all'ora) o M/H (miglia all'ora). Premere quindi il pulsante SET (S) per confermare la scelta.

CIRCUMFERENZA DELLA RUOTA (Fig. 1-3)

1. Posizionare la ruota di modo che la valvola si trovi nel punto più basso perpendicolare al terreno e segnare per terra questo primo punto di contatto.
2. Salire sulla bicicletta e farsi spingere leggermente in avanti finché la ruota non compie un giro completo e la valvola non torna nel punto di contatto. Segnare questo secondo punto di contatto sul terreno. (Sedendo sulla bicicletta si ottiene una lettura più precisa, in quanto il peso della persona modifica leggermente la circonferenza della ruota.)
3. Misurare la distanza tra i due punti in millimetri. Inserire questo valore come circonferenza della ruota. **Alternativa: Rilevare una circonferenza adeguata dalla tabella di riferimento. (Fig. b)**
4. Regolare la circonferenza della ruota seguendo il procedimento di impostazione dati.
5. Una volta inserita la misura della circonferenza della ruota, l'unità tornerà allo schermo di visualizzazione standard.

OROLOGIO (Fig. 1-4)

1. Premere il pulsante SET (S) per accedere al display che consente di regolare l'orologio.
2. Premere velocemente il pulsante MODE (M) per selezionare l'orologio a 12 ore o 24 ore.
3. Regolare l'orologio seguendo il procedimento di impostazione dati.

IMPOSTAZIONE DEI DATI ODO, TRT e TCAL (Fig. 1-5, 1-6, 1-7)(Solo per 12w)

La funzione è stata studiata per conservare i dati di ODO, TRT e TCAL quando la batteria viene sostituita. Un nuovo utilizzatore non ha bisogno di inserire questi dati. Ogni pressione del pulsante SET (S) avvia un processo di impostazione dati.

PULSANTI e OPERAZIONI NORMALI

Pulsante MODE (M) (Fig. 7)
Premere rapidamente questo pulsante per spostarsi in sequenza da un display di una funzione all'altro.

Pulsante SET (S) (Fig. 8)
1. Premere questo pulsante per entrare o uscire dagli schermi di regolazione

quando si vuole inserire la circonferenza della ruota della bicicletta oppure regolare l'orologio CLK per sincronizzarlo con l'ora esatta.

2. Ogni pressione del pulsante SET (S) avvia un processo di impostazione dati.

3. Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per usare l'impostazione.

OPERAZIONE RESET (AZZERAMENTO) (Fig. 9)

1. Tenere premuto il pulsante MODE (M) finché sullo schermo a cristalli liquidi non sarà visualizzato alcun dato, quindi lasciare il pulsante. Il computer azzererà i dati memorizzati di AVG, DST, RTM, MAX e CAL.
2. Il pulsante RESET non può azzerare i dati ODO, CLK, TRT.

START / STOP AUTOMATICO

Il computer comincerà automaticamente il suo conteggio nel momento in cui si inizia la corsa, mentre smetterà di conteggiare appena ci si ferma. Il simbolo "P" lampeggiante significa che il computer si trova nello stato di START (avvio).

ACCENSIONE/SPENNIMENTO AUTOMATICO (Fig. 10)

Per non consumare la batteria, il computer si spegne automaticamente e mostra solo l'orologio CLK quando non viene utilizzato per circa 15 minuti. Si accenderà automaticamente quando si riprende la corsa o si preme il pulsante (M).
 *Se il contatore per computer non viene utilizzato per oltre 15 minuti, ma meno di 48 ore, verrà automaticamente attivato in 30 secondi una volta utilizzato di nuovo.
 Se il contatore per computer entra in modalità di risparmio energetico per oltre 48 ore, verrà automaticamente attivato in 2 minuti una volta utilizzato di nuovo.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA

1. Il simbolo "P" apparirà per indicare che la batteria è quasi esaurita.
2. Sostituire la batteria vecchia con una nuova entro pochi giorni da quando è comparso il suddetto simbolo, altrimenti i dati memorizzati potrebbero andare perduti nel caso in cui il voltaggio della batteria raggiungendo un livello troppo basso.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 11)

1. Tutti i dati vengono cancellati quando la batteria viene sostituita.
2. Questo computer consente di conservare i dati ODO, TRT e TCAL che sono stati precedentemente registrati, dopo che la batteria è stata sostituita.
3. Registrare comunque per sicurezza i dati ODO, TRT e TCAL prima di rimuovere la batteria vecchia.
4. Sostituire la batteria vecchia con una nuova batteria CR2032 e collocarla nel vano situato nella parte posteriore del computer con il polo positivo (+) verso il coperchio del vano batteria.
5. Avviare di nuovo l'unità principale.

PRECAUZIONI

1. Questo computer può essere usato in caso di pioggia ma non dovrebbe essere utilizzato sotto acqua.
2. Non lasciare il nitrile principale sotto l'esposizione diretta dei raggi solari a meno

che non si stia utilizzando la bicicletta.

3. Non smontare il nitrile principale o i suoi accessori.
4. Controllare periodicamente la posizione e la distanza del sensore e del magnete.
5. Pulire periodicamente i contatti del supporto e la parte inferiore dell'nitrile principale.
6. Non fare uso di diluenti, alcool o benzina per pulire il nitrile principale o i suoi accessori quando sono sporchi.
7. Ricordarsi di prestare attenzione alla strada durante la corsa.

TROUBLE SHOOTING

Check the following before taking unit in for repairs.

Problema	Cosa Controllare	Rimedio
Nessuna indicazione sul display	1. La batteria è scarica? 2. La batteria è stata installata in modo corretto?	1. Sostituire la batteria. 2. Assicurarsi che il polo positivo della batteria sia rivolto verso il coperchio della batteria.
Non compare la velocità di corsa o i dati non sono corretti	1. Si è allo schermo di regolazione dell'unità principale o dell'orologio? 2. Le posizioni relative e la distanza tra sensore e magnete sono corrette? 3. La circonferenza impostata è corretta? 4. La distanza di percezione è troppo o l'angolo di installazione non è corretto? 5. La batteria del sensore è quasi esaurita? 6. C'è una fonte di interferenza nelle vicinanze?	1. Fare riferimento alle istruzioni di effettuare le operazioni in modo corretto. 2. Fare riferimento alle Installazioni e correggere posizione e distanza. 3. Fare riferimento al paragrafo "Circonferenza" ed inserire il dato corretto. 4. Fare riferimento alle Installazioni per regolare distanza o angolo tra unità principale e sensore. 5. Sostituire la batteria. 6. Allontanarsi dalla fonte.
Visualizzati o no irregolare il display è scuro	L'unità principale è stata esposta ai raggi diretti del sole per un periodo in cui la bicicletta non era in movimento?	Fare riferimento al paragrafo "Preparazione dell'unità principale" e riavviare il computer. Riporre l'unità principale all'ombra per riportarla allo stato di normalità. Questo fenomeno non compromette in alcun modo i dati.
La visualizzazione è troppo lenta	La temperatura è inferiore a 0°C (32°F)?	Ritornare allo stato normale appena la temperatura aumenta.

Sensore con trasmettitore: Sensore magnetico senza contatti con trasmettitore senza fili.
 Distanza di percezione senza fili: 70 cm tra il trasmettitore e l'unità principale.
 Regolazione circonferenza ruota: da 0 mm a 3999 mm (incrementi di 1 mm)
 Temperatura operativa: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
 Temperatura di stoccaggio: da -10°C a 60°C (da 14°F a 140°F)
 Batteria dell'unità principale: 1 batteria da 3 V (tipo CR2032). La durata media della batteria è circa 1 anno, considerato un uso di 1,5 ore al giorno.
 Dimensioni e Peso: Unità principale: 37.5 x 46.2 x 14 mm / 22.5g

(●): Aktuelle Geschwindigkeit 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
Die aktuelle Geschwindigkeit wird beim Fahren immer im oberen Teil angezeigt. Es zeigt eine aktuelle Geschwindigkeit von bis zu 199.9 km/h oder 120 Meilen/h (Mile/h) (bei Raddurchmessern von über 24 inches) an.

DST: Fahrstrecke 0-999.99 km/meilen +/- 0.1%
Die DST-Funktion akkumuliert die Daten der reinen Fahrtzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt.

ODO: Gesamtkilometerstand 0-9999.99 km/meilen +/- 0.1%
Der Kilometerzähler akkumuliert die Gesamtstrecke, die Sie mit Ihrem Fahrrad gefahren sind. Der Kilometerzähler kann nur durch den "All-Reset"-Vorgang gelöscht werden.

12-Stunden oder 24-Stunden Uhr 1H:00M-00S-12H:59M:59S 0H:00M-00S-23H:59M:59S +/- 0.03%
Zeigt die aktuelle Zeit entweder in der 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige an.

Auto scan
1. Anzeige mit automatischem Durchsuchen
Drücken Sie die Taste MODE (M) und das Symbol (A) angezeigt wird. Der Computer ändert die Anzeige automatisch alle 5 Sekunden in einer Schleife.
2. Fest eingestellte Anzeige
Drücken Sie die Taste MODE (M), um das Symbol (A) auszuschalten, und wählen Sie die gewünschte Anzeige aus. Der Computer beendet die Anzeige mit automatischem Durchsuchen.

AVG: Durchschnittsgeschwindigkeit 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
1. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wird errechnet aus der DST geteilt durch die RTM. Der Durchschnittswert wird vom letzten Reset bis zum aktuellen Standort gezählt.
2. Die Anzeige "0.0" erscheint, wenn RTM weniger als 4 Sekunden beträgt.
3. Die Daten werden sekundlich aktualisiert, sobald RTM über 4 Sekunden beträgt.

MAX: Höchstgeschwindigkeit 0-199.9 km/h 0-120.0 m/h +/- 1%
Zeigt die höchste Geschwindigkeit an, welche seit dem letzten Reset gefahren wurde.

RTM: Fahrzeit 0H:00M-00S-99H:59M:59S +/- 0.003%
Die RTM gibt die Gesamtfahrtzeit vom letzten Reset bis zum aktuellen Zeitpunkt an.

CAL: Kalorienverbrauch 0-9999.99 kcal
Berechnet die während dem gesamten Training verbrauchten Kalorien.

TCAL: Ingesamter Kalorienverbrauch 0-9999.99 kcal
Mit der TCAL wird die Gesamtanzahl aller Kalorien zusammengezählt, solange das Trainingsrad benutzt wird.

TRT: Gesamtfahrtzeit 00H:00M-9999H:59M +/- 0.003%
TRT summiert die Gesamtfahrtzeit seit dem letzten ALL CLEAR.

Geschwindigkeitsanzeiger
Der "P" Anzeiger blinkt auf, wenn die aktuelle Geschwindigkeit über dem Durchschnitt liegt. Der "D" Anzeiger blinkt auf, wenn die aktuelle Geschwindigkeit unter dem Durchschnitt liegt.

EINSTELLUNG DES HAUPTTEILES

STARTEN DES COMPUTERS (alles löschen) (Abb. 1-1)

1. Beim Kauf des Hauptteils ist die Batterie bereits eingesetzt.
2. Drücken Sie den Modus-Knopf (M) und Set-Knopf (S) gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang, um den Computer zu starten und um alle Daten zu löschen. Wichtig: Starten Sie den Computer, bevor Sie ihn erstmals benutzen. Andernfalls können Fehler auftreten.
3. Die LCD-Segmente werden automatisch nach dem Start getestet.
4. Drücken Sie den Modus-Knopf (M), um den LCD-Test zu stoppen. Anschließend erscheint das flackernde "KM/H".

Einheitsauswahl (Abb. 1-2)
Drücken Sie den Modus-Knopf (M), um zwischen KM/H und Meilen zu wählen. Anschließend drücken Sie den Set-Knopf (S), um Ihre Auswahl zu speichern.

EINSTELLUNG DES RADUMFANGES (Abb. 1-3)

1. Drehen Sie das Rad so, daß sich das Ventil am untersten Punkt am Boden befindet. Markieren Sie diesen Punkt am Boden. (Abb. a)
2. Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lassen Sie sich von einem Helfer soweit nach vorne schieben bis das Ventil sich wieder am untersten Punkt am Boden befindet. Markieren Sie diesen Punkt ebenfalls. (Durch daß Sie auf dem Fahrrad sitzen, erreichen Sie eine genauere Messung, denn das Gewicht des Fahrers beeinflusst in geringem Ausmaß den Umfang des Rades.)
3. Messen Sie in Millimetern die Entfernung zwischen den beiden Punkten. Geben Sie diesen Wert ein, um den Radumfang zu bestimmen.
Alternativ: Wählen Sie aus der Tabelle (Abb. b) einen passenden Wert aus.
4. Die Eingabe des Radumfanges erfolgt genauso wie der Dateneinstellungsvorgang.
5. Der Hauptteil wechselt nach der Eingabe des Radumfanges in den normale Anzeige.

EINSTELLEN DER UHRZEIT (Abb. 1-4)

1. Drücken Sie den SET-Knopf (S), um in das Einstellungs-Menü der Uhrzeit zu gelangen.
2. Durch schnelles Drücken des Mode-Knopfes (M), wechseln Sie zwischen der 12-Stunden- oder der 24-Stunden-Anzeige.
3. Geben Sie die Uhrzeit entsprechend der Angaben des Werteneingabevorganges ein.

Einstellung von ODO, TRT und TCAL Daten (Abb. 1-5, 1-6, 1-7)(nur für 12w)

Diese Funktion ist dafür entwickelt, um ODO, TRT und TCAL Daten nach einem Batteriewechsel wieder eingeben zu können. Der Ersatzbenutzer braucht diese Daten nicht eingeben. Durch das Drücken des SET-Knopfes (S) überspringt man die einzelnen Dateneingaben.

KNÖPFE UND NORMALBETRIEB

MODE-KNOPF (M) (Abb. 7)
Durch schnelles Drücken des Knopfes durchläuft man nacheinander alle Funktionsmenüs.

SET-KNOPF (S) (Abb. 8)

1. Wenn Sie zu oder aus den Einstellungs-Menüs des Rad, Radumfanges oder der Uhrzeiteinstellung möchten, müssen Sie den Set-Knopf (S) drücken.
2. Durch das Drücken des SET-Knopfes (S) überspringt man die einzelnen Dateneingaben.
3. Halten Sie diese Taste 2 Sekunden, um die Einstellung raus

RESET-OPTIONEN (Abb. 9)

1. Halten Sie den Modus-Knopf (M) solange gedrückt, bis die LCD-Anzeige leer ist und lassen Sie ihn dann los. Der Computer wird nun die Werte von AVG, DST, RTM, Max und CAL auf 0 setzen.
2. Die Werte von ODO, CLK, TRT, TCAL können nicht auf Null gesetzt werden.

START/STOP AUTOMATIK

Der Computer fängt automatisch an zu zählen, sobald Sie losfahren und hört auf zu zählen, wenn Sie Ihre Fahrt beenden. Das aufblinkende "P" Symbol zeigt an, daß der Computer im Startmodus ist.

AUTOMATISCHES EIN-UND AUSSCHALTEN (Abb. 10)

Um die Batterie zu schonen, schaltet der Computer sich automatisch aus, wenn er länger als 15 Minuten nicht benutzt wird, und zeigt nur das CLK an. Sobald Sie wieder losfahren oder wenn Sie einen der Knöpfe kdrücken, schaltet er sich wieder an. *Als de computermeter gedurende langer dan 48 uur in de energiestand staat, wordt hij binnen 2 minuten ingeschakeld als hij weer gebruikt wordt.
 Als de computermeter gedurende langer dan 48 uur in de energiestand staat, wordt hij binnen 2 minuten ingeschakeld als hij weer gebruikt wordt.

WARNANZEIGE: LEERE BATTERIE

1. Das Symbol "P" leuchtet auf, um anzuzeigen, daß die Batterie fast verbraucht ist.
2. Ersetzen Sie die Batterie innerhalb von wenigen Tagen nachdem das Symbol aufgeleuchtet ist. Andernfalls können, wenn die Batteriespannung zu gering ist, die gespeicherten Daten verloren gehen.

BATTERIEWECHSEL (Abb. 11)

1. Alle Daten werden gelöscht, wenn die Batterie gewechselt wird.
2. Der Computer bietet Ihnen die Möglichkeit die von Ihnen bereits gefahrenen Daten von ODO, TRT und TCAL nach dem Batteriewechsel wieder einzugeben.
3. Notieren Sie daher die Daten von ODO, TRT und TCAL bevor Sie die alte Batterie ersetzen.
4. Die neue CR2032 Batterie tun Sie in das Batteriefach mit dem Pluspol (+) zum Deckel hin.
5. Starten Sie das Hauptteil wieder.

VORSICHTSMARSHAHMEN

1. Dieser Computer kann im Regen benutzt werden, jedoch nicht unter Wasser.
2. Lassen Sie das Hauptteil nicht in der prallen Sonne liegen, wenn Sie nicht am fahren sind.
3. Bauen Sie nicht das Hauptteil oder anderes Zubehör auseinander.

4. Überprüfen Sie in regelmäßigen Zeitabständen die Befestigung und Größe der Lücke zwischen Magnet und Sensor.
5. Reinigen Sie regelmäßig die Kontakte auf der Halterung und an der Unterseite des Hauptteils.
6. Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Alkohol oder Benzin zum reinigen des Hauptteils, falls es verschmutzt ist.
7. Denken Sie daran, auf den Straßenverkehr zu achten, während Sie Fahrrad fahren!


FEHLERBESEITIGUNG

Lesen Sie erst das folgende, bevor Sie den Fahrradcomputer zum reparieren bringen.


Problem	Zu Überprüfende Teile	Lösung
Keine Anzeige	1. Ist die Batterie leer? 2. Ist die Batterie falsch eingelegt?	1. Ersetzen Sie die Batterie. 2. Versichern Sie sich, daß der Pluspol der Batterie nach dem Verschlüsselung zeigt.
Keine aktuelle Geschwindigkeit oder falsche Daten	1. Befinden Sie sich im Einstellungs-Menü des Hauptteil oder in einem anderen Einstellungs-Menü? 2. Ist die Position des Sensor und der Abstand zwischen dem Magneten und dem Sensor ordnungsgemäß? 3. Ist die Radumfang korrekt? 4. Ist die Übertragungslänge zu groß oder der eingestellte Winkel des Sensors falsch? 5. Ist die Sensorbatterie fast verbraucht? 6. Gibt es eine starke, konfliktträchtige Störquelle in der Nähe?	1. Lesen Sie in der Einstellungsanleitung die zu verwaltenden Schritte nach und machen Sie die entsprechenden Korrekturen. 2. Sehen Sie in der ANBAU nach und machen Sie die entsprechenden Korrekturen. 3. Sehen Sie unter der Radumfang-Einstellung nach und geben Sie die korrekten Daten ein. 4. Sehen Sie in ANBAU nach und machen Sie die entsprechenden Längen- oder Winkelanpassungen zwischen dem Hauptteil und dem Sensor. 5. Ersetzen Sie die alte durch eine neue Batterie. 6. Bewegen Sie sich von der Störquelle fort.
Irreguläre Anzeige	L'unità principale è stata esposta ai raggi diretti del sole per un periodo in cui la bicicletta non era in movimento?	Riporre l'unità principale all'ombra per riportarla allo stato di normalità. Questo fenomeno non compromette in alcun modo i dati.
Schwarze LCD-Anzeige	Die Temperatur unter 0°C (32°F)?	Ritornare allo stato normale appena la temperatura aumenta.
Die Darstellung ist langsam	L'unità principale è stata esposta ai raggi diretti del sole per un periodo in cui la bicicletta non era in movimento?	Riporre l'unità principale all'ombra per riportarla allo stato di normalità. Questo fenomeno non compromette in alcun modo i dati.

Sensor mit Übertragungseinheit: kontaktloser Magnetsensor mit kabellose Übertragungseinheit.
 Einstellungsdaten des Raddurchmessers: 0mm - 3999 mm (Zunahme um 1 mm).
 Übertragungsdistanz zum Hauptteil: 70 cm.
 Betriebstemperatur: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
 Lagerungstemperatur: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
 Batterie der Haupteinheit: Eine 3V Batterie (CR2032). Die Lebensdauer beträgt in etwa 1 Jahr (basierend auf einem durchschnittlichen Gebrauch von 1,5 Stunden pro Tag).
 Abmessung und Gewicht: Haupteinheit: 37.5 x 46.2 x 14 mm / 22.5g


1. MAIN UNIT SETUP




1.7. TCAL Setting (12w Only) End Setting



7. FUNCTION SCREEN




8. Date setting mode



9. Date reset




10. POWER AUTO ON/OFF



11. Battery change



a. Wheel Circumference b. Popular Tires Circumference Reference Table



Fransais: (v) : Vitesse actuelle, DST: Distance de la randonnée, ODO: Odomètre, RTM: Durée de la randonnée, CAL: Consommation de calories, etc.

REGLAGE DE L'UNITÉ PRINCIPALE: INITIALISER LE CYCLOMÈTRE, BOUTON SET, REMISE À ZÉRO, etc.

BOUTON SET, REMISE À ZÉRO, MISE EN MARCHÉ/ARRÊT AUTOMATIQUES DE L'ALIMENTATION, etc.

3. Ne démontez pas l'unité principale, vérifiez la position relative du détecteur, etc.

Español: (v) : Velocidad de marcha, DST: Distancia de recorrido, ODO: Cuentakilómetros, etc.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL: INICIO DEL COMPUTADOR, CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA, etc.

cada presión del botón SET salta el procedimiento de instalación, OPERACIÓN DE REINICIO (RESET), etc.

3. No desmonte la unidad principal ni sus accesorios, Comprobar la posición relativa y el margen entre el sensor, etc.

Dutch: (v) : Huidige Snelheid, DST: Ritlengte, ODO: Odometer, etc.

HOOFDSCHERM: INITIALISEREN VAN DE HOOFDCOMPUTER, WIELOMTREK, etc.

SET KNOOP, BATTERIJ WAARSCHUWINGSYMBOL, VANGEN VAN DE BATTERIJ, etc.

5. Maak regelmatig contact van de beugel en de onderkant van de hoofdheendheid, 6. Gebruik bij het schoonmaken van de hoofdheendheid, etc.